

2021-10-29

RAPPORT 7317

TYRÉNS AB
TOBIAS SUNDQVIST
KÖPMANNAGATAN 12P
95234 KALIX

MARKRADONMÄTNING

Mätområde: KIRUNA

Burk id	Borr-hål	Rn-halt kBq/m ³	Utsättn.- datum	Upptagn.- datum	Kommentar
13116		7	2021-10-19	2021-10-25	
13117		7	2021-10-19	2021-10-25	

Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m³ och lägre värden kan tyda på att mätningen har misslyckats.

Den uppmätta registrerade radonhalten anges i enheten kBq/m³. Anmärkning om att provet är påverkat av fukt eller vatten innebär att mätvärdet är osäkert.

Mätrapporten upprättad av
Eurofins Radon Testing Sweden AB

REBECCA HENNINGSSON

